Cotizacion

Reparacion

"Sistemas y Soluciones para Mapeo aereo de Precision"

Blvd. Solidaridad 13243, La Pradera
Irapuato, Gto. México
Tel +52 (462) 690-0000
www.sysmap.net

Empresa	Operadora Universitaria S.C. RFC ODU 050421CC3	Fecha	**12/01/2017**
Nombre	Octavio Hinojosa	Condiciones	Contado
Direccion	Calle Escorza no 900, Col. Centro CP 3100	Telefono	(614) 4391500 Ext. 2593
Ciudad y Edo.	Chihuahua, Chih.	Fax/Email	ohinojosa@uach.mx

ITEM	CANT.	NO. PARTE	DESCRIPCION	PRECIO UNIT		PRECIO TOTAL
		Reparacion eBee	EB-01-140			**$ 4,669.39**
			cambio de autopiloto & tarjetas electronicas			
			cambio sensor de viento			
			cambio de sensor pitot			
			calibracion			
			pruebas de vuelo			
			tarjeta GPS			
			embarque internacional			**$ 200.00**

Precios en dolares americanos y sujetos a cambio sin previo aviso
El costo de entrega y entrenamiento esta incluido en el total y puede variar en relación a la ubicación de la entrega
Incluye Garantia de tres meses por reparacion
Se requiere el100% del costo total previo al embarque
Tiempo de entrega de hasta 5 dias despues de confirmacion de pedido

Sub Total		**$**	**4,869.39**
Flete			
IVA	**16%**	**$**	**779.10**
T O T A L	**USD**	**$**	**5,648.49**

Victor Hugo Campuzano **Octavio Hinojosa**